

# Corepro Ledbulb 10-75w 840 E27

Kod ElektriKo: 75508 Kod Philips: 8718696510322



## Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001179502**
- Waga netto (szt.) **0.076kg**
- Trzonek **E27 [ E27]**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Strumień świetlny (Nom) **1055lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **1055lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **4000K**
- Power (Rated) (Nom) **10W**
- Prąd lampy (Nom) **90mA**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Voltage (Nom) **220-240V**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.5**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A+**
- Wykończenie żarówki **matowana (FR)**
- Częstotliwość wejściowa **50-60Hz**
- Dane techniczne **10-75W**
- Oznaczenie koloru **biała (WH)**
- Jednorodność barw **6 stopni**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **105.5lm/W**
- Równoważna moc w watach **75W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **90 °C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **brak**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001179502**
- Waga netto (szt.) **0.076kg**
- Trzonek **E27 [ E27]**

- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Strumień świetlny (Nom) **1055lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **1055lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **4000K**
- Power (Rated) (Nom) **10W**
- Prąd lampy (Nom) **90mA**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Voltage (Nom) **220-240V**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.5**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A+**
- Wykończenie żarówki **matowana (FR)**
- Częstotliwość wejściowa **50-60Hz**
- Dane techniczne **10-75W**
- Oznaczenie koloru **biała (WH)**
- Jednorodność barw **6 stopni**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **105.5lm/W**
- Równoważna moc w watach **75W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **90 °C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **brak**

Lampy CorePro LEDbulb pasują one do istniejących opraw z uchwytyami E27 i B22 i zostały zaprojektowane jako zamienniki żarówek. Gwarantują doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.





